

24.06.25, 12:05

IMG\_2

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»



(підпис)  
В. Кравченко  
(імя, ПІБ)

АКТ  
Перевірки технічного стану ліфта

м. Київ

18, 04 2025р.

Ми, представник(и) Замовника:

та представник(и) Підприємства ТОВ «BIPPA SVT»:  
гол. інженер Калишка І.В.  
електромеханік з ліфтів Паламарчук О.М.  
провели перевірку технічного стану пасажирського ліфта заводський № 42072306 вантажопідйомністю 1000 кг на 25 зупинки, встановленого за адресою: вул. Драгоманова 2-Б, сект 2, та склали дійсний акт і встановили наступне:  
в процесі тривалої експлуатації ліфта виникли з 1999  
сильні канітотелевізійні люфти між  
плотидна залізна шківна

Необхідні для відновлення безперебійної роботи ліфта матеріали та запчастини

№ п/п	Найменування та позначення робіт, апаратів, вузлів та деталей, необхідних для відновлення безперебійної роботи ліфта	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1.	Залізна шківна канітотелевізійна люфта між плотидна залізна шківна	шт.	1	KONE KMS1001476V002

Представник Замовника:

Представники Підприємства ТОВ «BIPPA SVT»:

гол. інженер Калишка І.В.  
електромеханік з ліфтів Паламарчук О.М.